

◆ 鋼管杭基礎の施工ステップ(PPE-5L,5R,PE-1)

※2025年5月末時点



①地中障害物撤去

ケーシングを建て込み、地中の大きな石を除去します。
その後、良質土にて埋戻し、ケーシングを引き抜きます。

現状


地中に大きな石があり、杭打設に影響が出る状況です。

ケーシング




PPE-5L(一部完了)


②鋼管杭打設




③鋼矢板打込




④掘削



⑤フーチング構築




⑥埋戻し



PPE-5R(埋戻し作業中)

⑦鋼矢板引抜



PE-1(完了)⇒鋼製梁地組中