

◆ 鋼管杭基礎の施工ステップ(PPE-5L,5R,PE-1)


※2025年12月末時点

①地中障害物撤去


ケーシングを建て込み、地中の大きな石を除去します。
その後、良質土にて埋戻し、ケーシングを引き抜きます。

現状


地中に大きな石があり、杭打設に影響が出る状況です。



ケーシング




②鋼管杭打設




PPE-5L(鋼管杭打設中)


③鋼矢板打込




④掘削



⑤フーチング構築



⑥埋戻し



⑦鋼矢板引抜

