

阪神高速道路株式会社

入札説明書及び設計図書等に対する質問回答書

工事名：鋼床版等大規模修繕工事（2025-湾岸）		問合せ日：2025 年 6 月 18 日	回答日：2025 年 6 月 25 日
記載箇所	質問	回答	
1.	1. 磁粉探傷試験を行うき裂部の防錆仕様について、現状の補修は応急的防錆処置（粘着テープやクリア塗装など）の状態でしょうか。	1. 本工事で磁粉探傷試験を行うき裂部は、応急処置等の補修は行っておらず、応急的防錆処置も未実施の状態です。	
2.	2. 本工事で行う超音波探傷試験について、「フェイズドアレイ超音波探傷システム認証のための性能確認試験」を実施する必要がありますか。また実施する場合は設計変更の対象と考えてよいでしょうか。	2. 超音波探傷試験を行うにあたり、「フェイズドアレイ超音波探傷システム認証のための認証試験」に合格した機器を使用する必要があるため、条件を満たした機器を保持していない場合は、新たに実施する必要があります。 また、当該試験費については超音波探傷試験費（フェイズドアレイ法）に含んでいます。現場ごとに計上する費用としては扱っておりません。 よって、設計変更の対象ではありません。	
3. 設計図 33/60	3. 「補修詳細図（その12）」のスタッドボルト参考図において摩擦接合用スタッドM22となっていますが、施工実績のあるM20トルシア型スタッドボルトと考えてよいでしょうか。	3. 「1-3_金額を記載しない設計書(3)」P.3 3-2-6に記載の通りとお考え下さい。	
	以上	以上	