


## 7号北神戸線 藍那出口（東行）の閉鎖について

7号北神戸線 藍那出口（東行）において、今回の大雨により、のり面が崩落する災害が発生しました。（状況は下の通り）

早期の開放に向けて全力で復旧作業にあたりますので、閉鎖期間中はご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

【発生場所】7号北神戸線 藍那出口（東行）付近

【被害状況】土工部ののり面崩落



位置図



平面図



発生箇所 : 藍那出口の土工部分ののり面が崩落



発生箇所 : 発生箇所 に隣接して、同様にのり面が崩落