


進捗状況(2025年5月) <ドローン空撮より>





写真① PE-1 ベント組立中



写真③
PPE-5R フーチング構築 完了 埋戻し中
PPE-5L,6 地中障害物撤去工 一部完了



写真⑤ PPE-1 継手部排土・モルタル打設 完了
PPE-2 継手部先行削孔工 完了



写真② PPE-7 ケーソン沈下掘削 完了



写真④ PPE-3 鋼管矢板打込み中
PPE-4 頂版部掘削中