


進捗状況(2025年8月) <ドローン空撮より>




写真① PE-1 足場設備解体完了



写真③
PPE-5R 鋼矢板引抜完了
PPE-5L,6 地中障害物撤去一部完了



写真⑤ PPE-1 頂版鉄筋組立中
PPE-2 鋼管矢板打込中



写真② PPE-7 頂版コンクリート打設完了



写真④ PPE-3 鋼管内掘削完了
PPE-4 スタッド鉄筋完了

※図面の寸法等については現時点のものであり、今後変更となる可能性があります。