

進捗状況(2025年10月) <ドローン空撮より>


写真①
PPE-5R 鋼矢板引抜完了
PPE-5L 地中障害物撤去中
PPE-6 継手部先行掘削中




写真② PPE-3 掘削完了
PPE-4 アンカーフレーム設置完了



写真③



写真③ PPE-1 頂版鉄筋組立完了
PPE-2 鋼管矢板打込中



※図面の寸法等については現時点のものであり、今後変更となる可能性があります。