




進捗状況(2026年5月) <ドローン空撮より>

写真① PPE-5R 鋼矢板引抜完了
PPE-5L 掘削作業中
PPE-6 土留支保工・掘削中



写真② PPE-3 埋戻し完了
PPE-4 埋戻し完了



写真③ PPE-1 鋼製橋脚地組中
PPE-2 アンカーフレーム架設完了



※図面の寸法等については現時点のものであり、今後変更となる可能性があります。