


# 進捗状況(2025年5月)

【1】橋脚工事(PE-1)において、横梁架設のためのベント組立完了。



【2】橋脚工事(PPE-7)において、ケーソン本体の沈下掘削完了。



【3】橋脚工事(PPE-5R)において、フーチング部の埋戻し作業中。



縦断図 (西行)

